



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fachada Av. Cristiano Machado



Fachada lateral esquerda



Vista lateral Av. Cristiano Machado



Fachada Fundos



Templo Nobre



Esperas Pilares Hotel



Sala Grão Mestre



Portas Sala Grão Mestre Adjunto e Circulação Gabinetes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Banheiro de Gabinetes




Porcelanato Sala Conselho Estadual da Ordem



Estrutura Metálica - Átrio



Estrutura Metálica - Átrio



Porcelanato Templo 3



Instalação Elétrica Templos 4 e 5



Esperas para instalação Placas de Gesso -
Administração GOB / Secretarias



Pintura Garagem